

Possibili cicli di lavoro

- Avanzamento e ritorno rapido
- Avanzamento di lavoro
- Tempo di attesa

<p>Foratura con avanzamento rapido</p>
<p>Foratura in ciclo</p>
<p>Foratura profonda con scarico del truciolo</p>
<p>Foratura profonda con scarico del truciolo e ritorna asta</p>
<p>Foratura con rompi truciolo</p>
<p>Foratura inversa</p>

	Tipo di macchina					
	MAX 6 F	MAX 8 F	MAX 12 F	MAX 20 F	MAX 25 FH	MAX 28 F
Foratura con avanzamento rapido	X	X	X	X	X	X
Foratura in ciclo		X		X	X	X
Foratura profonda con scarico del truciolo	X	X	X	X		X
Foratura profonda con scarico del truciolo e ritorna asta		X				
Foratura con rompi truciolo		X		X	X	X
Foratura inversa		X		X	X	

Disegni dimensionali delle Unità a richiesta